



①全景写真【北側より】



②全景写真【南側より】



①全景写真【東側より】



②全景写真【西側より】



①新庁舎
外部-足場組立中。1階躯体壁・柱配筋。躯体枠建込状況。



②複合施設
1階床スラブ配筋・枠完了。打設前清掃中。