



①全景写真【北側より】



②全景写真【南側より】



①全景写真【東側より】



②全景写真【西側より】




①新庁舎
外壁塗装完了。東面庇防水施工中。



②複合施設
足場解体中。(南面・東面完了・北面完了)



①新庁舎
屋上階-防水施工中。外部-塗装完了。



②複合施設
展望テラス-スラブ面防水施工中。



①新庁舎
1階-町民ラウンジ-床タイル張り施工中。



②複合施設
1階-壁仕上げ完了。



①新庁舎
2階-タイルカーペット張り施工中。



②複合施設
2階-壁仕上完了。



①新庁舎
3階-壁仕上完了、OAフロアー設置完了。



②新庁舎
4階-議場-天井仕上完了。



①複合施設
大ホール-床仕上げ完了、舞台機器取付



②複合施設
大ホール-床仕上げ完了、舞台機器取付